

現場：青森県 金高橋 橋脚補修工事 平成20年2月1日 ペイブメント5F

①着工前写真



②カッター目入れ状況



③はつり状況



④既設鉄筋研磨状況



⑤フェノールフタイン散布状況



⑥はつり完了



⑦はつり出来形測定



⑧アンカー穴削孔状況



⑨アンカー穴清掃状況



⑩アンカー打込み状況



⑪既設鉄筋防錆材塗布状況



⑫型枠取付状況



⑬型枠取付完了



⑭練混ぜ状況



⑮打設完了



⑯型枠脱型状況



⑰投入口処理状況



⑱補修出来形測定



⑱材料検収

防錆材 サビラーズ

ペイブメント5F



⑳完成

