

厨房床補修工事

- (1) 施工日時：2009年5月
- (2) 施工時温度：約15℃
- (3) 使用材料：ペイブmendTR 8缶（現在のペイブmendSR）
- (4) 施工状況：コンクリート表面が果物の酸等で溶けていたりして凹凸がひどいので悪いところをカッターで切削の上、はつり取り、ペイブmendTRにて表面を仕上げる工事。一晩での工事で時間制約あり、ペイブmendの施工対応となった。



施工前状況写真



施工後約一ヶ月経過、良好