

冷凍倉庫入り口 床面補修

- (1) 施工日時：2006年1月29日
- (2) 室内温度： -5°C ～ 0°C
- (3) 使用材料：ペイブメント5（現在のペイブメント5F）20kg入り缶 16缶
- (4) 施工状況：室温が -5°C ～ 0°C の冷凍倉庫入り口の床面の補修例。施工箇所は、 $2\text{m} \times 3\text{m}$ 程度で補修深さは2～5cm。施工は午前中で完了し、夕方から供用を再開することが出来た。



はつり状況（1）



はつり状況（2）



はつり完了後（分割目地準備）



補修箇所全景



分割目地完了



施工完了