

冷凍倉庫内 床面補修

- (1) 施工日時：2006年2月5日
- (2) 室内温度：-25℃（補修箇所①、②）、-38℃（補修箇所③）
- (3) 使用材料：ペイブメント5（現在のペイブメント5F）20kg入り缶 30缶
（全補修箇所）
- (4) 施工状況：室温が-25℃及び-38℃の冷凍倉庫の床面の補修例。補修箇所は全部で3箇所、合計約12m²程度で、深さは2～5cmであった。施工は1日で終了し、翌日から供用を再開した。



はつり完了（補修箇所①）



はつり完了（補修箇所②）



はつり完了（補修箇所③）



練混ぜ状況



施工完了（補修箇所②）



施工完了（補修箇所③）